

Уважаемые руководители!



ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
КРАСНОЯРСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
ЧУНОЯРСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ
ул. Больничная, 1, п. Октябрьский, 663460
Тел.: 24-4-11, 8-953-583-43-57
«21» февраля 2023г

Сельсоветам Нижнеингашского
района: Александровский,
Верхнеингашский, Ивановский,
Канифольнинский, Касьяновский,
Кучеровский, Новоалександровский,
Павловский, Поканаевский,
Соколовский, Стретенского,
Тиличетский, Тинский, Тинской

В сутках 17.02.2023 года в 17 часов 03 минуты мск. времени на 106 км 5 ПК станции Новобирюсинская при проследовании поезда № 1112 под управлением машиниста Козлова С.Г. на регулируемом железнодорожном переезде не обслуживаемым дежурным работником допущено столкновение с автомобилем ВАЗ-2107 темно-синего цвета государственный регистрационный номер отсутствует.

Локомотивная бригада в составе машиниста Козлова С.Г. следовавшая в четном направлении со станции Черманчет до станции Новобирюсинская при приближении к переезду на 106 км ПК 5 машинист увидел двигавшийся в сторону переезда автомобиль марки ВАЗ-2107, который находился с правой стороны по ходу движения тепловоза. Машинист стал подавать сигналы повышенной громкости. Водитель автомобиля продолжил движение в сторону переезда, не обращая внимания на подаваемые локомотивом сигналы, при исправно работающей сигнализации. В результате при скорости 60 км/ч машинист применил экстренное торможение, но ввиду малого расстояния наезд предотвратить не удалось.

Одному из пассажиров легкового автомобиля потребовалась госпитализация.

Прошу Вас информировать своих работников, предприятия, организации о сложившемся нестабильном положении с безопасностью движения на железнодорожных переездах и разместить информацию об этом на своем официальном сайте.

При проведении профилактической работы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах сосредоточить внимание на повышение качества разъяснительно-профилактической работы с водителями автотранспортных средств, обратив особое внимание на тяжесть последствий ДТП, персональную ответственность водителей и неотвратимость наказания за допущенные нарушения Правил дорожного движения.

О результатах проведенной работы прошу Вас сообщить в производственно-технический отдел Чуноярской дистанции пути. Адрес местоположения: Красноярский край, Богучанский район, п. Октябрьский, ул. Больничная 1. Электронный адрес: pch6_YakovlevaKS@krw.rzd.

Главный инженер
Чуноярской дистанции пути

Арутюнян Г.Ю.

исп. Яковлева К.С., ПЧИ
Тел.: 24-4-21